



## Info

Sted	Stue tilbygg	Label	Value
Området	Under vinduer	SP01	18,1°C
Status	Overgang gulv vegg og karm	SP02	20,1°C
Ir id	G0317-16.img	SP03	24,5°C

Temperaturmønster antyder avvik, utett bygg konstruksjon.

Termografisk antydes kaldluft, som trekker inn i bygg, som mørkere området "tårer".  
Kuldebro antydes som et mørkere og ujevnt mønster.

Området antyder svikt eller manglende isolasjon, Luftlekkasje / kuldebro.

Lysegrønn isoterm anvises rundt de laveste temperaturnivåene i området.  
Mønster viser et mindre avvik og kan da oppfattes og føles som kaldt trekk i området.