



Info

| | |
|---------|---------------------------|
| Sted | Stue 2 etasje |
| Området | Knevegg hjørne sydøst |
| Status | Overgang gulv / vegg, tak |
| Ir id | B0317-45.img |

| Label | Value |
|-------|--------|
| SP01 | 16,4°C |
| SP02 | 17,7°C |
| SP03 | 19,6°C |
| SP04 | 23,6°C |

Temperaturmønster antyder avvik, utett bygg konstruksjon.

Lufthastighet i området målt fra 1,2 - 3,5 m i sek langs gulv. Termografisk antydes kaldluft, som trekker inn i bygget, som mørkere området "tårer".

Området knevegg antyder samtidig svikt eller manglende isolasjon, kuldebro.

Temperaturverdier innenfor lysegrønn isotherm anses som lavt og kan føles, som kaldtrekk i området. Se plassering av isotherm på temperaturskala.